

BORSA 100x400x100 mm stampa CMYK su tutta la superficie (la stessa grafica applicata sul fronte e retro))

## Per le borse SENZA LAVORAZIONI PARTICOLARI mandare

A. in .ai per cs5 con livelli

- 1° livello TEMPLATE linee del template
- -2° livello CMYK livello di stampa in quadricromia

B. 2 files pdf:

1° file CMYK con le linee del template

2° file CMYK senza le linee di template

## Per le borse con le LAVORAZIONI PARTICOLARI come VERNICIATURA UV A ZONA

- 1. è possibile effettuare la lucidatura uv con tratto minimo delle linee di 0,4 mm (sono esclusi i testi troppo piccoli oppure soggetti composti da linee più sottili di 0,4 m la distanza tra gli elementi con lucidatura uv deve essere minimo 0,5 mm
- 2. il file deve essere preparato con il programma vettoriale

A. in .ai per cs5, con i livelli

File CYMK

- 1° livello TEMPLATE linee del template
- 1° livello CMYK livello di stampa in quadricromia
- 2° livello lucidatura uv inserire solo gli elementi da mettere lucidi come tracciato riempito con colore K 100%

oppure

B. in 4 file pdf

-1° primo file chiamato: CMYK\_template

grafica + le linee del template

-2° file chiamato: LUCIDATURA UV\_template

(elementi da mettere lucidi come tracciato riempito con nero K 100%) con le linee del template

-3° file chiamato: CMYK\_stampa grafica senza linee del template

-4° file chiamato: LUCIDATURA UV\_stampa

solo gli elementi da mettere lucidi come tracciato riempito con nero K 100% senza linee del template

TUTTI I FILES DEVONO CORRISPONDERE PERFETTAMENTE